

中國非破壞檢驗有限公司
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

液滲檢測實績記錄
RECORD OF PENETRANT INSPECTION

中CND檢

編號：CND-RG-PT
頁次：第1頁，共3頁
日期：96/02/26

1981-1981 遠東機械	高雄煉油總廠石化站六座 2000M 球槽 PT
1986-1986 大豐機器	中鋼 SLAB 排出機葉輪染色探傷檢驗
1988-1990 發泰營造	福特汽車中壢廠染色探傷檢驗
1989-1990 榮民工程事業管理處	帷幕牆鐵件染色探傷檢驗
1990-1990 鈺騰企業	SLAB CCM LIFTING BEAM 染色探傷檢驗
1990-1990 振興機械	中山鋁製發射箱染色探傷檢驗
1990-1990 佳瑋精機	JA 轉接盒染色探傷檢驗
1990-1990 永隆鋼鐵	中油高雄煉油總廠加熱爐配件染色探傷
1990-1990 國功營造	台北自來水事業處安坑配水池 PT
1990-1990 軍功營造	台北自來水事業處中和配水池鋼樁 PT
1991-1991 昶譽營造	東帝士摩天大樓 35 層染色探傷檢驗
1991-1991 亞利預鑄工業	嘉義遠東百貨預鑄外牆一次鐵件 PT
1991-1991 松泓有限公司	系統進出箱裝備組染色探傷檢驗
1991-1991 華城鋼鐵	清華大學訓練教室新建鋼架染色探傷檢驗
1991-1993 台豐橡膠工業	下壓水輓染色探傷檢驗
1991-1991 新光人壽保險	中山大樓洗窗機設備工程染色探傷檢驗
1992-1993 強詠機械	染色探傷檢驗
1992-1992 藍聖工業有限公司	液壓動力源箱櫃染色探傷檢驗
1993-1993 台灣荒川化學工業	反應爐染色探傷檢驗
1993-1993 正陽企業	前端蓋組活塞桿組染色探傷檢驗
1996-1996 立瑋防蝕	關渡大橋安全檢測工作液滲檢驗
1997-1997 鼎益鑫國際	演唱會舞台鋁合金構件液滲檢驗
1997-1997 卜內門遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修設備鉚道液滲檢測
1998-1999 復安工程	霖園飯店消防水管配管工程
1999-2003 杜邦遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修設備鉚道液滲檢測
1999-1999 協易機械	鑲墊氣缸鉚道 PT RT
2000-2000 竹榮鋼鐵	核研所 TRR 延遲槽改善工程及廠棚周邊工程貯存窖內盖板
2000-2000 世青體育工程	北市誠正國中不銹鋼游泳池鉚道液滲檢測
2000-2000 環菱工程	桃園縣中壢市南區焚化廠污泥儲存槽工程
2000-2000 大申機電工程	普立爾內湖大樓電梯環樑檢驗
2000-2000 鴻昌水電工程	TRR 延遲槽改善及廠棚水電工程
2000-2000 興茂工程	北市內湖垃圾焚化廠洗塔工程鉚道 PT,UT
2001-2001 遠鼎建設	IB7 儲冰槽液滲檢驗工程
2001-2001 財榮機械	SCREW NUT 液滲檢驗工程

中國非破壞檢驗有限公司
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

液滲檢測實績記錄
RECORD OF PENETRANT INSPECTION

中 CND 檢

編號：CND-RG-PT
頁次：第2頁，共3頁
日期：96/02/26

2002-2002 廣隆昌工程	國光電廠煙囪擋板銲道液滲檢測
2002-2002 國程工程	明緯企業五股廠新建工程銲道 PT
2002-2002 鳴台工程	慈濟中學不銹鋼游泳池銲道液滲檢測
2002-2002 鳴台工程	國立台東體育實驗高級中學不銹鋼游泳池銲道液滲檢測
2002-2002 偉昌工程	不銹鋼風管銲工考試 PT
2002-2002 世青體育工程	行政院海岸巡防署訓練不銹鋼游泳池銲道液滲檢測
2002-2002 騏鵬工程	捷運大橋國小臨時不銹鋼游泳池銲道液滲檢測
2002-2002 鳴台工程	國立台東體育實驗高級中學不銹鋼游泳池銲道液滲檢測
2002-2002 立揚機電工程	國泰金融中心冷卻水管焊工考試 RT,PT
2002-2002 大德機械工程	國泰霖園金融大樓冰水管工程銲道 PT
2002-2003 建成機械	RF2-0163 風車葉片焊道 PT
2002-2003 建成機械	彰濱電廠機械製裝工程(W6-0962) PT
2002-2002 強詠機械	CYLINDER BLOCK 及 HYDRULIC CYLINER UT,PT
2002-2002 鴻舜機械	三軍總醫院護理之家三,四樓結構補強工程 PT
2002-2003 東元電機	核四馬達銲道色比液滲檢驗
2002-2002 友亦企業	台北港油品儲存槽新建工程 RT PT
2002-2002 工業技術研究院	BELLJAR 螢光液滲檢驗
2002-2002 台灣芝浦先進科技	Standby Tank PT
2003-2003 德商西門子	HP-Steam Inlet Casing 溶劑色比液滲檢測
2003-2003 菱洋國際工程	恆誼化工廠內濃硫酸加熱器和冷凝器管壁色比液滲檢測
2003-2003 李恆德工程	哲學之道不銹鋼游泳池銲道液滲檢測
2004-2004 建成機械	風車葉輪液滲檢測
2004-2004 李恆德工程	元大欽品戶外游泳池新建工程游泳池池體銲道液滲檢測
2004-2004 李恆德工程	新光人壽信義區 C1 住宅大樓不銹鋼游泳池銲道液滲檢測
2005-2005 英威達遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修設備銲道液滲檢測
2005-2005 捷士達工程	中國文化大學體育館不銹鋼游泳池銲道液滲檢測
2006-2006 英威達遠東石化	桃園縣觀音鄉 T9 廠歲修設備銲道液滲檢測
2005-2006 千皓機電工程	核能研究所 015B 後槽區 200 噸桶槽銲道液滲檢測
2005-2005 台北大眾捷運	A03 及 A06 箱螺栓固定孔液滲檢測
2005-2005 李恆德工程	台北信義星座大樓頂樓 SAP 不銹鋼池銲道液滲檢測
2006-2006 菱洋國際工程	恆誼化工廠內濃硫酸加熱器和冷凝器管壁色比液滲檢測
2006-2006 建成機械	風車葉輪液滲檢測
2006-2006 唐榮車輛科技	Neihu Vehicle No.102 PT 液滲檢驗
2006-2006 李恆德工程	國美及耐斯不銹鋼游泳池銲道液滲檢測

中國非破壞檢驗有限公司
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

液滲檢測實績記錄
RECORD OF PENETRANT INSPECTION

中 CND 檢

編號：CND-RG-PT
頁次：第3頁，共3頁
日期：96/02/26

2006-2006 李恆德工程

2006-2006 捷士達工程

2006-2006 華民工程

2007-2007 李恆德工程

湯泉首席不銹鋼游泳池鐳道液滲檢測

台塑大樓 13FL 不銹鋼游泳池鐳道液滲檢測

交通部綜合辦公大樓不銹鋼游泳池鐳道液滲檢測

台中市政香榭不銹鋼游泳池鐳道液滲檢測