

1970-1974 台灣造船	修造船船體及管路焊道X光透視檢查
1970-1971 中油高雄煉油總廠	林園新建工程零星放射線照相工程
1970-1971 中油高雄煉油總廠	四輕工場放射線照相工程
1970-1974 長春石油化學	高壓鋼管及容器電焊部份X光照相工程
1971-1971 陽明山瓦斯	瓦斯管焊縫X光照相檢驗工程
1972-1972 亞洲製鋼	鋼容器電焊道X光照相檢查工程
1972-1974 日本日立製作所	台電金山原子力發電廠包封容器工程
1973-1973 欣桃天然氣	瓦斯管焊縫X光照相檢驗工程
1973-1973 欣欣天然氣	瓦斯管焊縫X光照相檢驗工程
1973-1973 中油臺營(新竹所)	新竹油庫二座 5000 公秉油池X光檢驗
1973-1973 中油高雄煉油總廠	第八蒸溜工場 801V 主塔焊縫X光照相
1973-1974 中油高雄煉油總廠	第八蒸溜工場 801F 爐管及地上管線 RT
1973-1974 中油高雄煉油總廠	第八蒸溜用本廠捲製鋼管X光照相
1973-1974 中油高雄煉油總廠	第二輕油裂解工廠塔槽焊縫X光照相
1973-1974 中油高雄煉油總廠	第二輕油裂解工廠管線焊口X光照相(三)
1973-1974 中油臺營(基隆所)	基隆外港管線焊縫 RT 及包覆柏油漏電檢驗
1973-1974 貿聯倉儲	三六噸橋型貨櫃起重機之非破壞性檢驗
1974-1974 台電林口發電廠	林一機汽機機件探傷工程
1974-1974 中油北部建設工程處	基南淡水河北岸管線工程焊縫X光檢查
1974-1975 中油高雄煉油總廠	加氫脫烷工場第三期X光照相工程
1974-1974 中國技術服務處	中台工程處管線焊縫放射線檢驗工程
1974-1974 中國技術服務處	中台工程處頭份廠管線焊縫放射線檢驗
1974-1974 中油臺營(基隆所)	八堵 P8,P9 油池焊造及配管X光檢驗工程
1974-1975 新竹縣瓦斯管理處	湖口鄉天然氣新建中壓輸氣管X光檢驗
1975-1975 臺灣造船高雄製機廠	X光透視檢查工程
1975-1975 臺灣電力公司	大林二橋地下輸油管線包覆柏油漏電工程
1975-1975 大德昌石油化學	大社工業區管線及 API 槽焊縫 RT 工程
1975-1975 中台化工	液氮輸送管線焊口 RT 及管線包覆檢查工程
1975-1975 中國石油化學	台機承包儲槽及四不銹鋼槽X光檢驗工程
1975-1976 中油北部建設工程處	北廠配管焊縫零星X光照相工程
1975-1976 中油北部建設工程處	南坎壹萬公秉油槽(14 座)焊縫X光檢驗
1975-1976 東峰重機工業	廠內外之高壓管及高壓容器焊縫 RT 工作
1975-1976 中油桃園煉油廠	桃廠配管焊縫零星X光照相(三)
1975-1979 建成機械	焊縫放射線照相檢查

中國非破壞檢驗有限公司  
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

放射線照相檢驗實績記錄  
RECORD OF RADIOGRAPHIC INSPECTION

中CND檢

編號：CND-RG-RT  
頁次：第2頁，共8頁  
日期：96/02/26

1976-1976 中山科學研究院	廢液桶焊縫放射線檢驗工程
1976-1976 核能研究所	排水館焊縫放射線檢驗工程
1976-1976 中油臺營(基隆所)	二九號橋遷移油管X光照射檢驗工程
1976-1976 中油桃園煉油廠	廠區配管焊縫零星X光照相檢查(第六標)
1976-1977 中油桃園煉油廠	南坎至新竹 12"輸油管線焊縫X光照相
1976-1976 台電林口發電廠	二號機爐管接頭X光檢驗工程
1976-1981 海軍第三造船廠	艦艇裝備非破壞性檢驗
1977-1979 海軍第二造船廠	艦艇裝備非破壞性檢驗
1977-1978 台電火工(金山)	核能一廠第一,二部機 RT 檢驗第三期工程
1977-1979 台灣塑膠工業	機械事業部焊縫 RT 及非破壞性檢驗工程
1978-1978 台肥苗栗廠	1000 噸液氬球槽定期安全檢查工程
1978-1979 中技亞聚工程處	IEC 新建工程非破壞性工業檢驗工程
1978-1979 中油高雄煉油總廠	林園廠二甲苯工場零星X光照相(二)
1979-1979 台灣化學纖維	回收鍋爐伽瑪射線檢驗
1979-1979 台灣機械	1000T 液氬球槽焊縫X光檢驗工程
1979-1980 中油高雄煉油總廠	大林埔零星放射線照相工程
1979-1980 中油高雄煉油總廠	高嘉長途油管零星X光照相(三)
1980-1984 建成機械	焊縫放射線照相檢查
1980-1980 中油高雄煉油總廠	台北,桃園地區零星放射線照相工程
1980-1981 中油高雄煉油總廠	林園新建工程零星放射線照相工程
1980-1981 中油高雄煉油總廠	高嘉長途油管零星X光照相(五)
1981-1981 台灣紙業	焊縫放射線照相檢驗工程
1981-1981 中國鋼鐵	氧氣工場焊縫放射線照相檢查
1981-1982 中油高雄煉油總廠	四輕工場放射線照相
1981-1983 中油高雄煉油總廠	FCC 及 #2 VGO 建廠放射線照相(三)
1982-1982 中油高雄煉油總廠	林園廠設備檢查零星工作
1982-1983 中油高雄煉油總廠	四氫用塔槽換熱器及本廠塔槽 RT 工程
1982-1982 中油臺灣營業總處	永康罐裝場 NO1,NO2 兩座五萬公 RT 檢驗
1982-1983 中油臺灣營業總處	大度油庫配管工程 RT 及包覆漏電檢查工程
1982-1983 中油臺灣營業總處	新竹頭前溪輸氣管 RT 及包覆漏電檢查工程
1982-1983 欣隆天然氣	地下管型儲氣槽非破壞檢驗工程
1982-1983 遠東機械工業	鋼管焊縫之鉅-192 伽瑪射線照相工程
1982-1983 中華顧問工程司	高雄橋改建工程鋼樑非破壞性檢驗工程
1983-1983 台電深澳發電廠	#1 機大修鍋爐爐管接頭焊道 RT 工程

中國非破壞檢驗有限公司  
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

放射線照相檢驗實績記錄  
RECORD OF RADIOGRAPHIC INSPECTION

中CND檢

編號：CND-RG-RT  
頁次：第3頁，共8頁  
日期：96/02/26

1983-1984 中油高雄煉油總廠	總廠所屬單位零星放射線照相工程
1983-1984 欣高石油氣	高壓管線焊道非破壞檢驗及包覆漏電檢查
1983-1984 聯華實業	林園廠 3000 m <sup>3</sup> 液體平底儲槽貳座 RT
1983-1984 中油桃園煉油廠	VGO/HDS 加熱爐管焊縫放射線照相檢查
1983-1984 台北自來水事業處	北水四期後段新店溪水管橋 NDT 工作
1984-1984 中油高雄煉油總廠	林園廠設備零星放射線檢查工作
1984-1984 中油高雄煉油總廠	第五、六硫磺回收工程及塔槽換熱器 RT
1984-1985 中油高雄煉油總廠	林園廠設備檢查零星工作
1984-1986 中油高雄煉油總廠	桃廠 RDS 放射線照相工作
1984-1989 中國鋼鐵	焊縫放射線照相檢驗工程
1984-1985 中鼎工程	桃廠 RDS 工場管線配管放射線照相工作
1985-1985 中鼎工程	桃廠 RDS 工場管線放射線照相工作
1985-1989 建成機械	焊縫放射線照相檢查
1985-1986 中油高雄煉油總廠	桃廠硫磺工場 RDS 放射線照相工程
1985-1986 中油高雄煉油總廠	林園廠設備零星放射線照相工程
1986-1987 中油高雄煉油總廠	林園廠設備零星放射線照相工程
1986-1987 中油液化天然氣	長途氣管理設工程 RT 及包覆漏電檢查(三)
1986-1989 欣隆天然氣	瓦斯管線非破壞檢驗工程
1987-1988 中油液化天然氣	長途氣管理設工程 RT 及包覆漏電檢查(八)
1987-1987 唐榮鐵工廠	APL 40LT 貨櫃吊車 RT
1987-1987 臺灣省政府住都局	重陽大橋新建工程第二標 RT
1987-1987 臺灣省政府住都局	重陽大橋新建工程第三標 RT
1987-1988 台北自來水事業處	水源路及秀朗大橋鋼管非破壞檢測工程
1987-1988 中鼎工程	高雄市臨海工業區域氯工廠 RT 工程
1988-1989 中鼎工程	高雄市臨海工業區志氯化學低溫管線 RT
1988-1988 欣雄石油氣	鳳林路高壓管線X光檢驗工程
1988-1989 中油高雄煉油總廠	總廠工場區零星輻射線照相工作
1989-1989 中鼎工程	南崗工業區非破壞檢驗工程
1989-1989 亞東氣體工程處	COLD BOX PIPING X-RAY 檢測工程
1988-1989 中油高雄煉油總廠	大林埔至林園段長途油管輻射線照相工作
1989-1989 中油高雄煉油總廠	左高長途油管市中心段輻射線照相工作
1989-1989 建成機械	中油高雄煉油總廠 18 號鍋爐 RT 工程
1989-1990 建成機械	TASCO 林園廠內球槽放射線照相工程
1989-1990 臺洋螺旋管工業	伸縮管X光照相檢驗

中國非破壞檢驗有限公司  
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

放射線照相檢驗實績記錄  
RECORD OF RADIOGRAPHIC INSPECTION

中CND檢

編號：CND-RG-RT  
頁次：第4頁，共8頁  
日期：96/02/26

1989-1990 臺灣省政府住都局	重陽大橋新建工程第一標 RT
1989-1991 中油高雄煉油總廠	左高長途油管鳳山段輻射線照相工作
1990-1990 台肥苗栗廠	Radiography Inspection & post-heat
1990-1990 永隆鋼鐵	中油高雄煉油總廠加熱爐配件 RT 檢驗
1990-1991 互助營造	捷運工程吊車衍架放射線照相檢驗
1990-1992 VOITH HYDRO	水里明潭水庫 SPIDER CASE RT 檢驗
1990-1992 六和機械	剎車鼓鑄件放射線照相檢驗工程
1990-1991 大同股份有限公司	剎車鼓鑄件放射線照相檢驗工程
1990-1995 欣隆天然氣	瓦斯管線非破壞檢驗工程
1990-1995 建成機械	建成廠內焊縫放射線照相檢查
1991-1993 台灣杜邦	桃園縣觀音鄉建廠非破壞檢驗工程
1991-1992 中鼎工程	中油高雄總廠五輕主體安裝工程 RT 檢驗
1991-1992 中油北工處	桃園高速公路至台泥段管線 RT 及判片工程
1991-1991 中國鋼鐵結構	新生路過港隧道入口處立體交叉工程 RT
1992-1992 建成機械	觀音 ICI 公司 T-9 廠發電鍋爐放射線照相檢驗工程
1992-1992 建成機械	東雲公司發電鍋爐放射線照相工程
1992-1992 建成機械	中油大林廠發電鍋爐放射線照相工程
1992-1993 建成機械	台橡公司發電鍋爐放射線照相工程
1992-1992 中油大林廠	大林第二施工所放射線照相工程
1992-1992 開立工程	杜邦預製配管放射線照相檢驗工程
1993-1993 鐵牛機械	天車桁樑放射線照相檢驗工程
1993-1994 建成機械	信昌發電鍋爐放射線照相檢驗工程
1993-1994 建成機械	中油大林廠 B407 發電鍋爐放射線照相工程
1993-1994 台灣杜邦	桃園縣觀音鄉廠內維修非破壞檢驗工程
1993-1995 中油北工處	中正國際航空站增設輸儲油設施 RT 檢查
1994-1994 華新卡本特特殊鋼	台南廠房管路放射線照相檢驗工程
1994-1995 建成機械	中油大林廠 B408 發電鍋爐放射線照相工程
1994-1995 台灣省自來水(南區)	自來水鋼管放射線照相檢驗
1994-1995 焯盛鋼製品	東西向快速道放射線照相檢驗
1994-1995 中國鋼鐵結構	東西向快速道建國-光復段工程工地 RT
1994-1995 春源鋼鐵工業	麥帥二橋鐸道放射線照相檢驗
1994-1996 春源鋼鐵工業	東西向快速道放射線照相檢驗
1995-1995 長春人造樹脂廠	湖口廠內汽電共生設備放射線照相檢驗
1995-1996 建成機械	奇美發電鍋爐放射線照相檢驗工程

中國非破壞檢驗有限公司  
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

放射線照相檢驗實績記錄  
RECORD OF RADIOGRAPHIC INSPECTION

中CND檢

編號：CND-RG-RT  
頁次：第5頁，共8頁  
日期：96/02/26

1995-1999 台灣杜邦	桃園縣觀音鄉廠內維修非破壞檢驗工程
1996-1997 建成機械	觀音 ICI 公司 T-10 廠發電鍋爐放射線照相檢驗工程
1996-1998 台北自來水事業處	清二幹線水管橋非破壞檢測工程
1996-1999 建成機械	建成廠內焊縫放射線照相檢查
1996-1999 欣隆天然氣	瓦斯管線非破壞檢驗工程
1996-2000 欣欣天然氣	安坑貯槽槽體暨整壓站鋼管非破壞檢驗工程
1996-1998 六和機械	剎車鼓鑄件放射線照相檢驗工程
1997-1997 工業材料研究所	彈頭段內外殼鋁鑄件 X 光照相檢驗
1997-1997 卜內門遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線銲道放射線照相檢驗
1997-1997 長春人造樹脂廠	仁武廠內新建設備放射線照相檢驗
1997-1997 中鼎工程	三福觀音二廠鋁配管 X 光照相檢驗
1997-1997 戰威實業	蘇澳港跨漁港航道主橋興建工程
1997-1997 NOELL 德商諾爾	台塑麥寮 ASME Stamp 儲槽放射線照相檢驗
1997-1998 建成機械	高雄中區焚化爐鍋爐爐管放射線照相檢驗
1997-1998 高興昌鋼鐵	CPC 海底管線 X 光照相檢驗
1997-2003 台灣省自來水(中區)	自來水鋼管放射線照相檢驗
1997-1998 台灣省自來水(南區)	自來水鋼管放射線照相檢驗
1998-1999 建成機械	台電通宵電廠鍋爐爐管放射線照相檢驗
1998-1998 工業材料研究所	鋁鑄件 X 光照相檢測熱電池內外殼鑄胚
1998-1999 中鼎工程	杜邦遠東 T10 廠歲修放射線照相檢驗工程
1998-1999 世鴻工業	化工設備非破壞性檢驗工程
1998-1999 立誠工業	化工設備非破壞性檢驗工程
1998-2002 伍一工業	臥式煙管鍋爐，蒸汽鍋爐
1998-2001 台洋商業	伸縮管銲道 X 光檢驗
1998-2001 東庚實業	染整機銲道 X 光檢驗
1998-2000 宜隆瓦斯	瓦斯管線非破壞檢驗工程
1998-1999 中鋼結構	高屏橋新建工程
1998-1999 中鋼結構	環東快速道路工地新建工程
1998-2002 嘉義鋼鐵	煞車鉗鑄件 ANCRAGE/COUPLEUR
1999-2003 杜邦遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線銲道放射線照相檢驗
1999-1999 中鼎工程	杜邦遠東 T9,T10 廠管線放射線照像檢驗工程
1999-1999 坤琳工程	觀音資源回收廠管線 X-RAY
1999-2000 中油高雄煉油廠	全廠零星輻射線照相工作(ED-89001)
2000-200- 建成機械	新豐廠內焊縫放射線照相檢

中國非破壞檢驗有限公司  
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

放射線照相檢驗實績記錄  
RECORD OF RADIOGRAPHIC INSPECTION

中CND檢

編號：CND-RG-RT  
頁次：第6頁，共8頁  
日期：96/02/26

2000-2000 建成機械	奇美高壓管線修改 RT
2000-2000 建成機械	長春人造樹脂廠節炭器管局部換新工程
2000-2000 建成機械	桃南焚化爐鍋爐安裝工程
2000-2000 建成機械	花蓮 D1-蒸解釜焊道 RT,PT
2000-2000 建成機械	花蓮中華紙漿爐渣排出口管排更換 RT
2000-2000 建成機械	東展 PVD 鍋爐歲修工程 RT
2000-2000 建成機械	東雲新市廠鍋爐管換裝工程 RT
2000-2001 建成機械	高雄煉油廠汽電共生設備新建工程 RT
2000-2001 中鼎工程	木柵焚化爐管線焊道非破壞檢測工程
2000-2002 台灣杜邦	桃園縣觀音鄉廠內維修非破壞檢驗工程
2000-2000 康全工程	杜邦遠東石化公用廠管線非破壞檢驗
2000-2000 台電核三廠	核三廠射線照相檢測工作
2000-2000 長春人造樹脂廠	湖口廠管線照相工程 RT
2000-2002 欣隆天然氣	瓦斯管線非破壞檢驗工程
2000-2002 春源鋼鐵	大直橋新建工程
2000-2001 中鋼結構	萬板專案 513 標主要幹道工程
2001-2002 甲聖工業	柴電機車軀殼射線檢測
2001-2001 建成機械	台苯公司 H3-301B 鍋爐管換修工程
2001-2001 建成機械	中華紙漿蒸解釜胴體局部更新工程 RT,PT
2001-2001 建成機械	台苯公司 H3-301B 鍋爐管換修工程
2001-2001 建成機械	台橡 NO:1 鍋爐管換修工程
2001-2002 建成機械	永康焚化爐(W6-0837,W6-0838) RT
2001-2002 建成機械	遠東杜邦/中鼎新增脫硝裝置安裝工程 RT
2001-2002 中鎔鋼構	炭津大橋新建工程 RT UT MT PT
2001-2001 振仁機械工程	杜邦遠東石化公用廠氫氣管鐸道
2001-2001 振興機械	鋁鑄件 RT
2001-2002 立展機械	金門塔山電廠擴建計劃 C1 標工程 RT MT
2001-2002 永恆機電	主動輪輪殼鑄件 RT
2002-2002 自來水中區工程處	集集系統~送水管(二)鋼管 X 光偵測部份工程
2002-2002 自來水中區工程處	柑子林~送水管(五)之三工程鋼管 X 光偵測部份
2002-2002 自來水中區工程處	柑子林南崗大橋 § 1350mm <sup>2</sup> K 水管橋 X 光偵測部份
2002-2002 自來水中區工程處	柑子林~送出管(四)之二鋼管 X 光偵測部份工程
2002-2002 自來水中區工程處	集集堰導水管(二)鋼管 X 光偵測工程
2002-2002 自來水中區工程處	柑子林送水管(八)之一工程鋼管 X 光偵測部份

中國非破壞檢驗有限公司  
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

放射線照相檢驗實績記錄  
RECORD OF RADIOGRAPHIC INSPECTION

中CND檢

編號：CND-RG-RT  
頁次：第7頁，共8頁  
日期：96/02/26

2002-2002 友亦企業	台北港油品儲存槽新建工程 RT PT
2002-2002 詠勝工業	空氣儲槽 RT
2002-2002 固特汽車工業	車體底盤大樑鐸道放射線照相檢驗 RT
2002-2002 慶齡工業研究中心	BIKE 鋁鐸接程序試驗 RT
2002-2002 長鴻營造	台灣高速鐵路 C296 土建標工地之鋼橋 RT
2002-2002 中鼎工程	SCD 鈦管修改工程 RT
2002-2002 敏森工程	LPG 氣化器系統備載功能管路修改 RT 檢驗
2002-2002 水美工程企業	1 號鍋爐排煙脫硫系統工程 RT 檢驗
2002-2002 機裝工程	台電龍門電廠冷凝製裝工程 RT 檢驗
2002-2002 建成機械	通宵電廠鍋爐增設冷凝水預熱器 W6-0885 RT 檢驗
2002-2002 建成機械	高雄煉油廠汽電共生設備新建工程 RT 檢驗
2002-2002 建成機械	福聚鍋爐配管更新個案(W5-007273)RT
2002-2002 建成機械	中美和鍋爐新建工程
2002-2002 建成機械	杜邦遠東石化觀音公用廠氧氣管鐸道 RT
2002-2002 六和機械	鑄件 RT
2002-2002 金鶴機械	鋁合金 RT
2002-2005 鐵牛機械	天車檢驗 MT,RT
2002-2002 亞力電機	油式變壓器外殼及上蓋 RT
2002-2002 全特技術	鍛造鋁合金風扇葉片照相檢驗 RT
2002-2002 工業技術研究院	鍛造件 X-RAY 照相 RT
2003-2003 甲聖工業	柴電機車軀殼射線檢測
2003-2003 欣隆天然氣	瓦斯管線非破壞檢驗工程
2003-2003 台灣杜邦	桃園縣觀音鄉廠內配管放射線檢驗工程
2003-2003 六和機械	鑄件放射線照相檢驗
2003-2003 建成機械	彰濱星能電廠機械製裝工程 RT 檢驗
2003-2003 建成機械	遠東化纖汽電爐檢修 RT(照相)PT(液滲)UM(測厚)
2003-2003 建成機械	高雄中區資源回收廠過熱器管換新工程 RT
2003-2003 建成機械	豐德電廠 RT,UT,MT,PT
2003-2003 建成機械	嘉惠電廠 RT
2003-2003 建成機械	中華紙漿蒸解釜胴體局部更新工程
2003-2003 建成機械	基隆焚化爐 W6-0930~31RT
2003-2003 建成機械	正隆股份有限公司后里廠 TCG-165 噸鍋爐 RT
2003-2003 建成機械	中油通霄配氣站非破壞檢驗工程 RT,PT
2003-2003 建成機械	台化廢熱爐配管預製工程 RT 檢驗

中國非破壞檢驗有限公司  
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

放射線照相檢驗實績記錄  
RECORD OF RADIOGRAPHIC INSPECTION

中CND檢

編號：CND-RG-RT  
頁次：第8頁，共8頁  
日期：96/02/26

2004-2004 台灣杜邦	桃園縣觀音鄉廠內配管放射線檢驗工程
2004-2005 化新精密	鐵鑄件放射線照相檢驗
2004-2004 勝利工業	鋁件檢驗 X-Ray
2004-2005 貝勒司	不銹鋼管 RT
2004-2004 歐美加科技	NSRRC 新竹同步輻射中心鐳道 RT
2004-2004 建成機械	中石化頭份廠爐管放射線照相檢驗
2004-2004 建成機械	台中正隆紙廠 2.5 吋管 TSH 鍋爐爐管放射線照相檢驗
2004-2004 建成機械	遠東化纖汽電爐檢修放射線照相檢驗
2004-2004 建成機械	台化合成酚高溫氧化器配管預製工程放射線照相檢驗
2004-2004 正合興重工	華新麗華公司盛鋼桶增高改造 RT 檢測
2005-2005 台灣杜邦	桃園縣觀音鄉廠內配管放射線檢驗工程
2005-2005 英威達遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線鐳道放射線照相檢驗
2005-2005 建成機械	新豐廠內放射線照相檢驗
2006-2006 台灣杜邦	桃園縣觀音鄉廠內配管放射線檢驗工程
2006-2006 英威達遠東石化	桃園縣觀音鄉 T9 廠歲修管線鐳道放射線照相檢驗
2006-2006 建成機械	新豐廠內放射線照相檢驗
2006-2006 六和機械	鑄件放射線照相檢驗
2006-2006 萬機鋼鐵工業	歐盟壓力容器鐳道 X 光照相檢驗