

中國非破壞檢驗有限公司
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

超音波厚度量測實績記錄
RECORD OF ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT

中 CND 檢

編號：CND-RG-TK
頁次：第1頁，共2頁
日期：96/02/26

1984-1984	正隆股份有限公司	鍋爐3吋鋼管超音波測厚檢驗
1985-1985	正隆股份有限公司	煤炭鍋爐爐管超音波測厚檢驗
1986-1986	國華染料化學	反應釜,硝化槽及儲槽超音波測厚檢驗
1987-1987	正隆股份有限公司	煤炭鍋爐爐管超音波測厚檢驗
1987-1987	瑞享實業	鍋心端板及鋼板超音波測厚檢驗
1987-1987	臺灣英德可公證	ASHCOLITE PIPE WALL 超音波測厚檢驗
1988-1988	台灣台新染織	建成MP-315煙管式鍋爐爐膛超音波測厚
1988-1988	全國加油站	員溪加油站油池超音波測厚檢驗
1988-1988	中興電工	海軍基隆油庫5,000公秉油槽超音波測厚
1989-1989	國聯矽業化學	WATER GLASS AUTOCLAVE 超音波測厚
1990-1990	中華紙漿	120 m ³ 蒸解釜本體厚度超音波測厚檢驗
1990-1990	元泉染整	臥型爐筒煙管式鍋爐前後管板超音波測厚檢驗
1992-1992	銘崎工程	8噸反應槽超音波測厚檢驗
1995-1995	僑力化工	ISO TANK 超音波測厚檢驗
1996-1996	史季生建築師事務所	聲寶公司林口電化廠結構安全鑑定超音波測厚檢驗
1996-1996	僑力化工	ISO TANK 超音波測厚檢驗
1997-1997	中油大林廠	全廠超音波檢測零星工作
1997-1997	卜內門遠東石化 ICI	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線超音波厚度量測
1998-1999	中油大林廠	全廠超音波檢測零星工作
1999-1999	杜邦遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線超音波厚度量測
2000-2000	杜邦遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線超音波厚度量測
2000-2000	添進裕機械	HEATING PLATES UT 厚度量測
2001-2001	杜邦遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線超音波厚度量測
2002-2002	杜邦遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線超音波厚度量測
2002-2002	建成機械	中油#23By-pass 大風門北側 casing 測厚
2002-2002	建成機械	台塑麥寮焚化爐爐管超音波測厚
2003-2003	杜邦遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線超音波厚度量測
2003-2003	台灣康寶	HES 貫流式鍋爐爐管超音波測厚
2003-2003	菱洋國際工程	恆誼化工廠內濃硫酸冷凝器管壁超音波測厚
2003-2003	建成機械	遠東化纖汽電爐檢修爐管超音波測厚
2003-2003	建成機械	東華合纖爐管超音波測厚
2003-2003	建成機械	台灣化纖爐管超音波測厚
2003-2003	建成機械	奇美電子一廠歲修熱交換管壁厚度量測
2003-2003	建成機械	旭美 79T/H 鍋爐 92 年歲修爐管超音波測厚

中國非破壞檢驗有限公司
CHINA NON-DESTRUCTIVE INSPECTION CO., LTD.

超音波厚度量測實績記錄
RECORD OF ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT

中CND檢

編號：CND-RG-TK
頁次：第2頁，共2頁
日期：96/02/26

2004-2004	健峰工程	三義后里鐵路鋼橋超音波測厚
2004-2004	遠東紡織	汽電廠節煤器及爐管測厚
2004-2004	台灣史谷脫	鍋爐高溫冷凝水回收槽超音波測厚度
2004-2004	建成機械	遠東化纖爐管測厚
2004-2004	天隆造紙	油槽超音波測厚
2005-2005	英威達遠東石化	桃園縣觀音鄉 T10 廠歲修管線超音波厚度量測
2005-2005	台灣史谷脫	鍋爐高溫冷凝水回收槽超音波測厚度
2005-2005	荏原開立環境工程	基隆市垃圾資源回收(焚化)廠鍋爐爐管厚度量測
2005-2005	台灣康寶	HES 貫流式鍋爐厚度量測
2005-2005	菱洋國際工程	恆誼化工廠內管線超音波厚度量測
2006-2006	英威達遠東石化	桃園縣觀音鄉 T9 廠歲修管線超音波厚度量測
2006-2006	荏原開立環境工程	基隆市垃圾資源回收(焚化)廠鍋爐爐管厚度量測
2006-2006	菱洋國際工程	恆誼化工廠內管線超音波厚度量測
2006-2006	台灣史谷脫	鍋爐高溫給水儲槽厚度量測
2006-2006	金百利	中壢 PC 廠空壓儲氣桶厚度量測